



ORKLAND
KOMMUNE



Barnehagebruksplan for Orkland


Vedtatt av hovedutvalg teknikk og hovedutvalg oppvekst 00.00.2020

Innhold


Innledning	3
Generell del.....	4
Formålet med planen er å:.....	4
Barnehager i Orkland	5
Barnetallsutvikling.....	5
Internkontroll.....	6
Generell funksjonsbeskrivelse barnehagebygg i Orkland kommune	6
Spesiell del - Beskrivelse og utfordringsbilde.....	9
Mølnebukt barnehage.....	9
Lensvik barnehage.....	12
Gjølme barnehage.....	15
Orkanger barnehage	20
Evjen barnehage.....	27
Grøtte barnehage.....	30
Årlivoll barnehage	34
Løkken barnehage	40
Å barnehage	43
Grefstad barnehage	47
Storås barnehage	51
Krokstadøra barnehage.....	54
Handlingsdel - revideres desember 2022.....	59

Innledning

For å få et enkelt og godt kommunalt plansystem må det være sammenheng mellom kommunens ulike planer. Temaplaner er plassert mellom strategisk og taktisk nivå, det vil si mellom samfunnsdelen og økonomi- og handlingsplanen. Temaplanene belyser og gir kunnskap om utvalgte fag- og temaområder. Temaplanene inneholder en handlingsdel med prioriterte tiltak. Dersom gjennomføring av tiltak har økonomiske konsekvenser, vil disse tiltakene behandles som innspill i budsjettarbeidet.



Samfunnsdelen legges til grunn for alt arbeid og videre utvikling av kommunen. Den er styrende for prioriteringer i økonomi- og handlingsplan og øvrige planer. Økonomi- og handlingsplan med årsbudsjett utgjør kommuneplanens handlingsdel.



Figuren viser hvordan Orkland kommune skal ha et sammenhengende plan- og styringssystem inndelt i 4-årshjul og 1-årshjul. De strategiske plandokumentene og prosessene er plassert i det fireårige løpet. Det innebærer at den langsiktige delen av kommuneplanen (samfunnsdelen) bør oppdateres minst en gang i fireårsperioden. Dette er spesielt viktig i oppstarten av kommunen - et førstegenerasjons planverk. De to årshjulene virker sammen, og er gjensidig avhengige av hverandre. Økonomi- og handlingsplanen blir selve «navet» i systemet, der strategier og temaplaner følges opp av tiltak og handling som prioriteres i årsbudsjettet. Alle temaplaner publiseres på et eget «planområde» på hjemmesida, og mer informasjon om kommunens planer og plansystem finnes her: <https://www.orkland.kommune.no/planer>

Generell del

Formålet med planen er å:

- sikre et godt og likeverdig barnehage tilbud for barna og et godt arbeidsmiljø for ansatte
- gi en statusoversikt over barnehager, barnetall og ressurser
- gjøre barnehageområdet kjent for politikere og innbyggere
- være forberedt på problemstillingene som vil komme på sikt

Forankring av temaplanen

Kommunestyret vedtok 16.12.2020 at det skal lages en barnehagebruksplan for Orkland kommune. Planen rulleres hvert fjerde år, mens handlingsdelene revideres hvert år, og danner et grunnlag for vurderinger og prioriteringer inn mot rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett.

Barnehagebruksplanen er en temaplan med forankring i Handlingsplan 2020-2023. I kommunens planstrategi har barnehagebruksplanen status som temaplan.

Lowverk og føringer fra sentrale myndigheter

Barnehageloven	Setter rammer for barns læringsmiljø
Rammeplan for barnehagen	Fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver
Veileder for utforming av barnehagens uteareal	Utforming av uterom i tråd med barnehageloven
Godkjenning av barnehager	Denne veilederen gir informasjon om godkjenningskravene og råd om hvordan kommunen skal håndtere søknader og eventuelle klager over vedtak om godkjenning
Miljø og helse i barnehagen	Setter rammen for barns læringsmiljø i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler	Setter rammer for barns læringsmiljø
Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn	Setter rammer for det ansvar som ligger hos eier av byggverk når det gjelder å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke
El-tilsynsloven	Ansvar som ligger hos eier av byggverk til å sikre at elektriske anlegg prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier
Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften	Setter rammer for arbeidsmiljøet for barnehagenes ansatte
Plan- og bygningsloven med byggeteknisk forskrift	Nybygg og større oppgraderingstiltak
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven	Byggetekniske krav i den forbindelse er gitt av plan – og bygningsloven

Barnehager i Orkland



Det er 14 barnehager i Orkland kommune. Evjen, Orkanger (Rianmyra og Bekkfaret), Gjølme, Grøtte, Svorkmo og Vormstad ligger i tidligere Orkdal kommune, Grefstad, Å, Storås og Løkken i tidligere Meldal kommune, Krokstadøra i tidligere Snillfjord kommune og Lensvik og Mølnebukta i tidligere Agdenes kommune. Barnehagene som ligger i områder med størst befolkningstetthet er Orkanger, Evjen og Grøtte. Orkland er ett opptaksområde.

Barnetallsutvikling

For å kunne si noe om kapasitetsbehov innenfor barnehageområdet benyttes SSB sine prognoser, samt informasjon som innhentes fra helsestasjonen.

Innhentede tall fra helsestasjonene viser følgende fordeling av årskull i målgruppen (tallene for 2020 og tidligere er ikke justert for til- og fraflytting):

	2022 prognose	2021mod	2020mod	2019mod	2018mod	2017mod	2016mod
Orkland	154	156	158	142	168	184	179
SSB-prognose							
Orkdal	126	121	110	114	109	126	118
Meldal	25	32	32	27	41	35	40
Agdenes	4	16	7	6	17	20	17
Snillfjord	6	5	2	2	4	4	5
	161	174	151	149	171	185	180

Internkontroll

Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern

Kommunelegen foretar tilsyn etter forskriftens § 25, og kommunen godkjenner etter § 6 i forskriften. Kommunelegen foretar ny kontroll ved byggene hvert tredje eller fjerde år. Koronapandemien i 2020 har utfordret barnehageeier i forhold til etterlevelse av forskriften om miljøretta helsevern.

Forebyggende brannvern

Forskrift om brannforebygging har som formål å bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier (§ 1). Bruker av bygget har ansvar for brannsikker bruk (§ 11) og ansvar for systematisk sikkerhetsarbeid (§ 12). Det føres tilsyn hvert fjerde år i regi av Orkland brann og redning med bakgrunn i denne forskriften og Internkontrollforskriften.

Generell funksjonsbeskrivelse barnehagebygg i Orkland kommune

Barnehagens fysiske rammer, det vil si lokaler og uteområde, må være egnet for barnehagedrift. Etter § 2 i barnehageloven skal barnehagen blant annet gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Dette pålegget stiller mange og varierte krav til barnehagens lokaler, uteområde og inventar, som må utformes på en måte som tar hensyn til små barns behov for fysiske utfordringer og som fremmer lek, læring og omsorg. I følge § 2, fjerde ledd skal barnehagen ta hensyn til barnas alder og funksjonsnivå, og tilgjengelighet for alle må være et viktig hensyn ved utforming av barnehagen. Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og fysisk utfoldelse og samtidig være trygge for barn i ulike aldersgrupper. Veiledende norm for barns lekeareal inne er fire kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (cirka 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende.

Oppholdsrom

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt, utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Arealet skal være utformet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.

Måltider i barnehagen er viktige for barns helse og trivsel, og de er også viktige for det sosiale og pedagogiske miljøet; barn som er sultne er ukonsentrerte. Barnehagene har en god tradisjon for å integrere måltidene som en del av barnehagehverdagen, hvor pedagogiske, sosiale og trivselsmessige funksjoner ivaretas. Lokalene som det spises i bør derfor være egnet til dette, og barna bør ha god nok tid til å spise og ha tilsyn av voksne.

Barnehagen bør også ha rom for rolige aktiviteter og hvile; dette er spesielt viktig for virksomheter som tar imot barn under tre år. Rom som kan benyttes til søvn og hvile, skal ha god kvalitet på innemiljøet. Med dette menes blant annet støyisolering og god luftkvalitet.

Overflater som er slitesterke og lette å holde rene og som i så liten grad som mulig avgir gasser, vil bidra til et godt inneklima. Helsedirektoratet anbefaler ikke teppegulv eller teppelignende gulvbelegg i barnehager. Bruk av matter og rister i inngangspartiet viser seg å være et godt tiltak for å hindre at smuss og fuktighet dras inn i bygningen. Konstruksjon og materialbruk i himlingen har betydning for akustikken.

For at barnehagen skal ha tilfredsstillende sanitærforhold, må barna ha tilgang på nok toaletter og håndvasker, minst ett toalett og ett blandebatteri per 10. barn og minst ett toalett skal være tilgjengelig for rullestol (ref. TEK 10). Enkelte toalett bør være lett tilgjengelig fra uteområde.

Garderobenes utforming, og plassering av for eksempel vaskerom, vannlekerom og dusjrom må være slik at unøddig vannsøl og tilsmussing unngås. Barnehagen må ha ett rom for stell av spedbarn. Stellerom og vaskerom må tilfredsstille krav til våtrom i TEK.10.

Uteområdet

Målsettingen er at uteområdet ved barnehagene i Orkland kommune skal utvikles til å bli steder som gir mulighet for allsidig stimulering i form av fysisk aktivitet, estetiske opplevelser, sosialt samvær og kunnskapsmessig utvikling.

Uteområdene må være egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene (jamfør Rammeplan for barnehagen). Utearealet bør som minstemål være seks ganger så stort som innearealene (det vil si cirka 24 m² for barn over tre år og 33 m² under tre år).

Det bør finnes uteplass slik at barna kan sove ute når forholdene tillater det. Den bør være skjermet for støy, vær og vind, og lett kunne ses innenfra. Benyttes leskur eller lignende, må lydforhold og luftkvalitet også vurderes, samt mulighet for evakuering. Regler for hvilke temperaturer barna kan sove og oppholde seg ute i, bør utarbeides etter lokale forhold og i samråd med foreldrene. Personalet må alltid vurdere været og hvor lenge barna skal være ute.

Arbeidsplasser til ansatte

Arbeidsplasser for barnehagens personale må også utformes med tanke på arbeidsmiljø og smittevern. Disse må tilrettelegges for plantid og teamarbeid. Møterom må utformes slik at sensitive samtaler kan gjennomføres.

ENØK og miljø

Det skal legges vekt på energiøkonomiske løsninger. Løsninger og materialer som sikrer et best mulig innemiljø skal foretrekkes. Barnehager må forberedes for endrede behov over tid. Det skal legges vekt på løsninger som medfører lave endringskostnader. Materialer som benyttes må kunne gjenvinnes eller nedbrytes. Det bør unngås bruk av materialer som det er knapphet på, eller som ved framstilling, transport eller bruk har negative miljøkonsekvenser. Trevirke fra tropisk regnskog skal ikke benyttes.

Estetikk

Den estetiske utformingen av både inne- og uteområdet må være slik at barn føler velvære og at det kan gi motivasjon og inspirasjon til barnas læring og utvikling.

Digital infrastruktur

I en digital hverdag må barnehagene ha en infrastruktur som ivaretar barnas tilgang til internett. Den må også ha kapasitet til mange samtidige brukere.


Smittevern

Barn og ungdom er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet www.fhi.no har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Med erfaringene fra pandemien i 2020 må det også vektlegges bygningsmessige tilpasninger som gjør det mulig med forsvarlig ordinær drift også i krisesituasjoner.

Oppbevaring

Det er behov for å kunne lagre utstyr på en slik måte at det gjør det lett tilgjengelig og samtidig ivaretar utstyret på en god måte. Dette sikrer levetiden på utstyret, og det legger bedre til rette for godt renhold og bedre brannsikkerhet. Dette gjelder også personalets og barnas tøy og utstyr.



Spesiell del - Beskrivelse og utfordringsbilde

Mølnbukt barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Agdenes kommunale korttidsbarnehage åpnet i 1977, med en avdeling i Lensvik og en i Mølnbukt. Det var to grupper per dag, som var i barnehage tre timer hver. Etter hvert ble åpningstiden utvidet til et valg om fire timer to dager per uke eller seks timer tre dager per uke. Tilbudet ble etter hvert utvidet til heldagsbarnehage på begge plassene. I 1992 ble barnehagene delt i to enheter, med styrer på hver plass.

Mølnbukt barnehage har hatt ulike tilholdssteder. Først i sanitetshuset i Vassbygda. Der delte barnehagen lokaler med lege og helsesøster. Høsten 2003 flyttet den til en brakke ved Lysheim skole og høsten 2019 ble nye flotte lokaler tilpasset barnehagedrift tatt i bruk. Da stod også et nytt uteområde klart.

Beliggenhet

Mølnbukt barnehage ligger i flotte omgivelser, rett ved Lysheim skole. Storvatnet friområde ligger i nærheten og er lett tilgjengelig. I tillegg har barnehagen flotte turområder med skog og fjell.



Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	7	4	2	6	3	3	1
Storbarn	8	7	10	11	9	9	10
Sum samlet	15	11	12	17	12	12	11

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2019
Brutto areal (BTA)	292 m ² eks. vognbod
Netto areal (NTA)	241,4 m ²
Grunnflate	299,3 m ²
Areal oppholdsrom for barn	109,0 m ²
Areal per barn (m ²)	Under tre år: 5,33 m ² – over tre år 4,0 m ²
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	Kontor: 9,1 m ² , Møterom/arbeidsrom/personalrom: 18,2 m ² , Kontor vaktmester: 10,7 m ²
Uteareal	1512 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Utearealet til skolen
Digital infrastruktur	Ok
Miljøretta helsevern	Godkjent desember 2019
Pågående eller planlagte arbeider	Garantisak: Dørlåser, persienner, teppegulv Vi finner en del glassbiter på uteområdet til barnehagen. Her må det gjøres en ryddejobb Bytte kumlokk. Lokket som er per I dag har store hull. Mye som forsvinner i kummen

Oppholdsrom for barn

Fungerer meget bra! Har i ettetid montert grind mellom grovgarderobe og fingardarobe, da grovgarderoben ikke er lekeareal.

Personal- og administrasjonsareal

Fungerer meget bra.

Miljøretta helsevern

Mangler er fulgt opp unntatt en. HMS- tjenesten bør gjennomføre støy- og lysmålinger i barnehagen. Tas høst 2021.

Forebyggende brannvern

Brannverntilsyn utført: 28. september 2019

Årlig brannøvelse med evakuering av barn og ansatte, uke 38-39.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Bytte kumlokk	Vaktmester undersøker pris, eventuelt monterer gitter på eksisterende lokk slik at gjenstander ikke går gjennom		Teknisk, driftsbudsjett
Miljøstasjon	Installere gjenbruksstasjoner til rest plast og metallavfall	8500	Teknisk, driftsbudsjett

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Utearealet er utformet etter plan fra ansatte. Fungerer godt. Har lagt vekt på å lage soner med beskyttelse mot vær og vind, da barnehagen ligger utsatt til.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Er utformet etter innspill fra arkitekt og med medvirkning fra ansatte. Fungerer meget godt.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Den største utfordringen er synkende barnetall. Det resulterer i at barnehagen skal drifte med svært liten personalressurs. Dette vil utfordre oss på å opprettholde gode leke- og læringsmiljø for barn og gode arbeidsforhold for ansatte.

Lensvik barnehage

Historikk

Agdenes kommunale korttidsbarnehage åpnet i 1977, med avdeling i Lensvik og Mølnebukt. Her kunne man velge mellom tre, fire og etter hvert seks timers tilbud. Tilbudet ble etter hvert utvidet til heldagsbarnehage. I 1992 ble barnehagene delt i to enheter, med styrer på hver enhet. Frem til 2006 ble Lensvik barnehage med to avdelinger drevet i leide lokaler eid av Lensvik idrettslag på Åsmyra stadion.

I 2006 flyttet barnehagen inn i nytt bygg med tre avdelinger på nabotomta til Lensvik skole. Barnehagen vokste raskt ut av nybygget og ble etter hvert utvidet med hytte til friluftsgruppe, en avdeling med plass til 24 barn og personalfløy.

Beliggenhet





Barnehagen er sentralt plassert i forhold til skole og flerbrukshus, og har nærhet til flotte turområder som benyttes til alle årstider.

Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	26	23	25	22	22	23	24
Storbarn	36	35	34	35	40	44	33
Sum samlet	62	58	59	57	62	67	57

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2006, påbygg en avdeling og personalfløy i 2013 Hytte/friluftsgruppe 2010
Brutto areal (BTA)	735 m ²
Netto areal (NTA)	701,5 m ²
Grunnflate	620 m ²
Areal oppholdsrom for barn	413,7 m ²
Areal per barn (m ²)	Under tre år: 5,33 m ² og over tre år: 4,0 m ²
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	27,1 m ² (kontor, arbeidsrom og møterom)
Uteareal	460 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Idrettsanlegg
Digital infrastruktur	Bruker Digitaliseringsstrategi for oppvekstsektoren i Orkland som rettesnor. Fokus på barns digitale lek, utforsking og læring – har per i dag tilgang til Ipad, kamera, digitalt mikroskop, programmeringsverktøy og go-pro kamera. Utvikle ansattes digitale ferdigheter. Videre satsning på ansattes digitale og pedagogiske kompetanse.
Miljøretta helsevern	Godkjenning fra 22.10.2013
Pågående eller planlagte arbeider	Vedlikehold innvendig og utvendig bygg Reparasjon av ventilasjonsanlegg Bygge søppelskur Utbedre uteområdet

Oppholdsrom for barn

Barnehagen er bygd som en tradisjonell avdelingsbarnehage med gruppestørrelser på 9, 18 og 24 barn.

Personal- og administrasjonsareal

Praktisk plassering av kontor, arbeidsrom og personalrom i egen fløy i bygget. Barnehagen utfordres på tilstrekkelig areal til møterom og lagringsplass.

Miljøretta helsevern

Godkjent 22.10.2013.

Tilsyn fra mattilsynet i 2011 og 2018. Avvik lukket.

Godkjent tilsyn fylkesmannen 13.09.2018 - Barnehagelovens §§ 8 og 16.

Førstehjelpskurs alle ansatte hvert andre år. Sist gjennomført i 2021.

Forebyggende brannvern

Godkjent tilsyn 15.09.2016. Frekvens på tilsyn er fire år. Neste tilsyn planlagt 2021.

Årlig brannøvelse med evakuering for ansatte og barn i uke 38-39.

Brannvernøvelse alle ansatte hvert andre år. Sist gjennomført i 2019.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Vedlikehold utvendig bygningsmasse	Skifte vindskier Male utvendig vindus- og dørromramming Skifte to ytterdører	75 0000	Teknisk, driftsbudsjett
Vedlikeholdt innvendig bygningsmasse	Vedlikehold rundt våtsoner på toalett, kjøkken og vaskerenser Bytte listverk/male	26 000	Teknisk, driftsbudsjett
Miljøstasjoner	Installere tre stk. Gjenbruksstasjoner for rest-, plast- og metallemballasje	25 500	Teknisk, driftsbudsjett
Søppelskur	Bygge skur til dunker for rest- og papp avfall på barnehagens uteområde	25 000	Teknisk, driftsbudsjett

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Barnehagen ligger fint plassert med naturtomt på deler av uteområdet. Her er det gapahuk med grue og flere små hytter. Direkte adkomst til friluftsområder.

Uteområdet går rundt hele bygget. Det gjør at deler av området blir uoversiktlig. Barnehagens uteareal bærer til tider preg av at det brukes mye av besøkende utenfor barnehagens åpningstid. Uteområdet er i stadig utvikling og planen er å ha soner med lekeapparat, nyttevekster/kjøkkenhage, sykkelløyper og areal for avkobling/hvile. Vi har fremdeles litt å gå på når det gjelder tilrettelegging for de yngste barna.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Barnehagen har to hovedadkomster. Det har helt siden barnehagen sto ferdig i 2006 vært utfordringer i forbindelse med parkering ved levering og henting ved inngang mot nord. Her har det vært flere nestenulykker. Skilting og både skriftlig og muntlig informasjon har så langt ikke hatt tilstrekkelig virkning.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Det er to årskull (2019 og 2020) med svært lavt fødselstall. Dette får konsekvenser for driften, og barnehagen vil i 2021-2022 drifte med en småbarnsavdeling og tre storbarnsavdelinger. Ut fra forventet fødselstall i 2021, vil det være behov for å bemanne opp to småbarnsavdelinger igjen i barnehageåret 2022-2023.

Hovedbygg fra 2006 vil ha behov for vedlikeholdsarbeid både inn- og utvendig i årene fremover. Alle avdelingene har eget kjøkken, og det må påberegnes at en del hvitevarer som ble installert i 2006 begynner å nå forventet levealder.

Uteområdet brukes mye både i og utenfor barnehagens åpningstid, og vil ha fortløpende behov for vedlikehold. Plan for soner som er tilpasset de yngste barna er under arbeid.

Gjølme barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Gjølme barnehage åpnet som korttidsbarnehage i klubbhuset, åpent fire timer tre dager i uka. Den hadde da felles styrer med Ofstad barnehage.

I 1991 ble barnehagen bygget vegg i vegg med Gjølme skole, en avdeling.


I 2006 ble den utbygd til to-avdelings barnehage.

I en periode med mangel på barnehageplasser var det barnehagedrift i klubbhuset. Dette var i 2005 og 2010-2012.

I 2011 kjøpte kommunen eneboligen som nå er avdeling Utsikten, og Gjølme barnehage har siden det vært tre-avdelings barnehage fordelt på to hus.

Beliggenhet

Barnehagen ligger fint til i bakken over byggefeltet i Råbygda. Den har nærhet til skog og fjære, så det er mange turmuligheter i nærmiljøet.



Barnetallsutvikling og kapasitet

Barnetallet har gått ned, slik at vi har justert kapasiteten i Utsikten.

Vi ser en økning av andelen småbarn. Det gjør at vi må endre sammensetningen av barnegruppene, og får yngre barn på storbarnsavdelingene.

Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	23	22	22	20	24	21	23
Storbarn	45	49	49	46	37	31	29
Sum samlet	68	71	71	66	61	52	52

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	1991 2006: påbygg 2008: byggeår boligen, 2010: utbedringer tilpasset barnehagedrift, barnehage fra januar 2011.
Brutto areal (BTA)	Utsikten: 259 m ² Hovedbarnehagen: 357 m ²
Netto areal (NTA)	
Grunnflate	Utsikten: 156 m ² Hovedbarnehagen: 357 m ²
Areal oppholdsrom for barn	Utsikten: 155 m ² Hovedbarnehagen: 214 m ²
Areal per barn (m ²)	
Tilfluktsrom	
Areal til administrasjon	38 m ²
Uteareal	

Annet areal som barnehagen
disponerer

Digital infrastruktur Fiber skal legges inn til Utsikten.

Miljøretta helsevern

Pågående eller planlagte arbeider

Oppholdsrom for barn

Furutoppen: avdelingsbase og tre mindre lekerom.

Sjøstjerna: avdelingsbase og to lekerom.

Utsikten: avdelingsbase og fem leke/soverom. Avdelingen har oppholdsrom i to etasjer, noe som er krevende i arbeidet med små barn.

Grillhytte.

2017: ble det bygget vognbu til Utsikten, noe som frigjorde mer lekeareal inne.

2019: ble det satt opp to grillhytter som har vært til stor nytte i koronatiden, med mye uteliv uansett vær.

Personal- og administrasjonsareal

Ett kontor og ett møte-, arbeids-, personalrom i hovedbarnehagen.

Det er for lite kapasitet i perioder, som når for eksempel foreldresamtaler avvikles.

Plantid for pedagoger gjør at pauser avbrytes. Pauser må da avvikles på avdeling eller kjøkken.

Møter med flere deltakere må flyttes til rom på avdeling/kjøkken, rådhuset eller på skolen.

Et arbeidsrom i Utsikten. Her er det en utfordring at det er lytt mellom rommene.

Utsikten og Sjøstjerna har personalgarderobe, dette mangler på Furutoppen.

Som smitteverntiltak har Furutoppen tatt i bruk et lekerom til arbeidsrom.

Miljøretta helsevern

Berøringsfrie kraner mangler. Ses i sammenheng med bytte av kjøkken.

Godkjenning i 2010.

Forebyggende brannvern

Gjølme skole og barnehage: tilsyn i 2014.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Kjøkken storbarn	Kjøkkeninnredning er utslitt og må byttes.	250 000	Barnehagebruksplan
Kum ved Sjøstjerna	Det må legges ned en synkekum for å ta unna overflatevann ved inngangspartiet.	50 000	Barnehagebruksplan
Maling av Utsikten	Utvendig maling av bygget er nødvendig	190 000	Barnehagebruksplan
Kjøkken Utsikten	Kjøkkeninnredning er meget slitt. Må byttes innen 3-4 år.	350 000	Barnehagebruksplan
Gjerde og port mellom barnehagen og skolens uteområde.	Sikre barnehagens uteområde, med flere yngre barn kreves det at området er avstengt. Dette er helt åpent nå.	90 000	Barnehagebruksplan
Grind mot P-plass, utsikten	Ny grind mot p-plass	50 000	Barnehagebruksplan
Uteområdet ved Utsikten	Det er behov for både <u>grunnarbeid</u> og lekeapparater.	150 000 100 000	Barnehagebruksplan Barnehage

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

I 2017 ble uteområdet på storbarn oppgradert. Området ble drenert og fikk nytt dekke av flytende fallunderlag. Nye lekeapparat ble montert. Det er lekeapparater, to grillhytter, sandkasse og akebakke på uteområdet. Det er noe beplantning, men etter at store trær er fjernet bør det plantes noe nytt.

Ved inngangen til Sjøstjerna er det behov for en kum til å ta unna overflatevann. Grunnen greier ikke ta unna ved mye nedbør eller snøsmelting.

I henhold til handlingsplan etter vernerunden 2020, gjenstår noe mindre vedlikehold på begge uteområdene.

Utearealet ved Utsikten har noen få lekeapparat og en sandkasse. Området er slitt, det må dreneres og oppgraderes. Vannansamling på uteområdet ved Utsikten utgjør en stor risiko ved barns lek, både i vårløsning og ved mye nedbør.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Adkomsten til Gjølme barnehage og Gjølme skole er ei stor utfordring både for busser og privatbiler. Parkeringsplassen har ikke kapasitet til behovet for parkering for foreldre og ansatte. I dag er cirka 1/3 av skolens og barnehagens ansatte henvist til parkeringsplass ved fv. 710. Det ble nytt kjøremønster etter nyåpning av skolen, noe som ser ut til å fungere greit.

Varelevering til både barnehagen og skolen har innkjøring gjennom barnehagens uteområde. Barna har et fast samlingssted og opptelling før biler slippes inn. Selv om barnehagen har gode rutiner så innebærer dette noe risiko.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnetallet er en utfordring. Det er usikkert om tilflytting vil påvirke barnetallet. Det bygges boliger og etableres industri i nærområdet.

Utsikten er bygget som enebolig, og er lite hensiktsmessig for barnehagedrift.

Kjøkkenet i begge husene er slitt, må utbedres. Kjøkkenet på storbarn må prioriteres først.

Uteområdet ved Utsikten må utbedres. Dette går både på sikkerhet og estetikk.

Trafikkforhold, utfordring med for lite parkeringsplasser.

Orkanger barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Orkanger barnehage er en 10-avdelings barnehage som består av to bygg som ligger cirka 200 meter fra hverandre. Barnehagene var to frittstående barnehager fram til høsten 2017. Da ble barnehagene stått sammen med felles ledelse.

Rianmyra ble bygget i 1990 og utvidet med tre avdelinger i 2009. På Bekkfaret er gammel del bygget i 1985, og ny del i 2006.

Barnetallsutvikling og kapasitet

Orkanger barnehage har de siste årene hatt ledige barnehageplasser etter hovedopptak og derfor mulighet for å ta inn barn som har søkt på rullerende opptak og innflyttere i suppleringsopptak. Barnehagen har en større etterspørsel etter småbarnsplasser og vil tilpasses dette høsten 2021. Det er en økt tilflytting gjennom året og større etterspørsel etter barnehageplasser på suppleringsopptak.

Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	75	63	66	66	53	59	70
Storbarn	117	121	121	123	119	115	110
Sum samlet	192	184	187	189	172	174	180

Orkanger barnehage avdeling Rianmyra

Beliggenhet

Barnehagen ligger i nedre del av Orkanger sentrum.



Barnehagebygget - Rianmyra

Data om bygg og anlegg

Byggeår	Gammel del 1990, påbygg ny del 2009
Brutto areal (BTA)	1205 m ²
Netto areal (NTA)	1316 m ²
Grunnflate	1316 m ²
Areal oppholdsrom for barn	
Areal per barn (m ²)	
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	90 m ²
Uteareal	4067 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	
Digital infrastruktur	Bredbånd
Miljøretta helsevern	
Pågående eller planlagte arbeider	

Oppholdsrom for barn

Barnehagen er inndelt i avdelinger med fellesrom i tilknytning til avdelingene både på småbarn og storbarn. Det er rom som scene, hems, lekerom og to store rom i tilknytning til avdelingene som er kombinert med kjøkken. Barnehagen har to grillhytter, en på småbarn og en på storbarn.

Personal- og administrasjonsareal

Det er fine fasiliteter for personal og administrasjon, med pauserom og arbeidsrom i nærhet av administrasjon.

Miljøretta helsevern

Ingen avvik.

Forebyggende brannvern

Det ble gjennomført tilsyn 07.12.2018. Alle avvik er lukket.

Tilstanden og utfordringer med bygget – Rianmyra

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Yttertak	Spyling	35 000	Teknisk, driftsbudsjett
Dører	Skifte tre ytterdører	50 000	Teknisk, driftsbudsjett
Avdelinger	To avdelinger i gammelt bygg trenger renovering. Skifte av panel, maling og nytt gulvbelegg. Veggfestet - benker i garderobe	350 000	Barnehagebruksplan
	Lekkasje i tak på Askeladden	35 000	Teknisk, driftsbudsjett
	Reparasjon kjøkken etter vannskade		
	Maling - vedlikehold storbarnsavdelinger og fellesrom	250 000	Barnehagebruksplan
Elanlegg	Ledlys - elanlegg, ny og gammel del	255 000	Teknisk, driftsbudsjett
Vinduer	Skifte to vinduer på Askeladden	9000	Teknisk, driftsbudsjett
Ytterdører	Tre ytterdører skiftes i ny del	80 000	Teknisk, driftsbudsjett
Våtrom	Nytt toalett	7000	Teknisk, driftsbudsjett
Garderobe – storbarn	Det er matter i gangen. De har ligget siden 2006. Det er vanskelig å få dem rene og når de vaskes lukter det veldig. Disse bør byttes sier leder renhold.	70 000	Teknisk, driftsbudsjett
Personal do	Skifte plater. De som er der nå tåler vann	5000	Teknisk, driftsbudsjett
Vognbu	Bygge om vognbua for å få flere vogner i bua. Dette for at de ikke skal stå i garderobene. Ut fra opptak og kapasitet bør det prioriteres. Det er en økt andel barn under tre år på enheten.	190 000	Barnehagebruksplan
Uteområdet	Rive litt av amfi for å få plass til sandpåfyll	105 000	Barnehagen
	Riving av bålhus		
	Dissestativ storbarn fallmatter		
	Reparasjon sluk	30 000	Teknisk, driftsbudsjett
Parkering	Se på muligheter for å utvide parkeringsplassen. Det er kaos på ettermiddag.		Trafikksikkerhetsplan

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Orkanger barnehage avdeling Bekkfare

Beliggenhet

Barnehagen ligger i nedre del av Orkanger sentrum.



Barnehagebygget – Bekkfare

Data om bygg og anlegg

Byggeår	Gammel del 1985, ny del 2006
Brutto areal (BTA)	994,2 m ²
Netto areal (NTA)	882 m ²
Grunnflate	
Areal oppholdsrom for barn	630 m ²
Areal per barn (m ²)	
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	78,2 m ² (kontor, personalrom og arbeidsrom)
Uteareal	2792 m ²

Annet areal som barnehagen disponerer

Digital infrastruktur Bredbånd

Miljøretta helsevern

Pågående eller planlagte arbeider. Renovering av uteområdet med bruk av overskuddsfor. Oppstart august 2021

Oppholdsrom for barn

Barnehagen har avdelingsstruktur. På storbarn er det ett fellesområde som kan disponeres av begge avdelingene, mens småbarnsavdelingene ikke har fellesareal.

Barnehagen har en avdeling stående tom. Den brukes i dag som ekstra lekerom både for barn under og over tre år.

Den kan disponeres til rullerende opptak om det skulle være behov. Avdelingen egner seg best for barn under tre år.

Personal- og administrasjonsareal

Administrasjonen ligger i tilknytning til storbarnsavdelingene og arbeidsrom. Det er to arbeidsrom der det ene er kombinert med møterom. Dette gir ofte mangel på rom til både plantid og gjennomføring av møter.

Pauserommet ligger i tilknytning til småbarnsavdelingene. I samme bygg er det et arbeidsrom og et møterom.

Miljøretta helsevern

Ingen avvik.

Forebyggende brannvern

Det var gjennomført branntilsyn 07.12.2018. Det er ingen åpne avvik.

Tilstanden og utfordringer med bygget - Bekkfaret

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Yttertak	Takrenner må repareres / skiftes	50 000	Teknisk, driftsbudsjett
Elanlegg	Noen defekte armaturer småbarn	60 000	Teknisk, driftsbudsjett
Skifte gulv	Skifte gulv på bad, vaskerom og personaltoalett	35 000	Teknisk, driftsbudsjett
Skifte dør	Skifte dør på kjøkken- ny del. Ødelagt grunnet varelevering. Vanskelig å låse og det trekker fra døra.	50 000	Teknisk, driftsbudsjett
Uteområdet	Gjerde rundt barnehagen bør skiftes+ asfaltering av parkeringsplassen	240 000	Barnehagebruksplan
Skyvdørsgarderober	Alle skyvdørsgarderoberne er utslitt og bør byttes	100 000	Barnehagebruksplan
Ventilasjon /inneklimate	Sd anlegget legges over til Building Operation Webstation. Styresystem fornyes, nye bokser i ventilasjonsfordeling.		Eget prosjekt
Vinduer	Det er vinduer fra 1985 i gammel del av barnehagen. Det trekker fra de	2 100 000	Eget prosjekt

største vinduene på avdelingen. På sikt bør vinduer i gammelt bygg skiftes. Ellers fremstår begge småbarnsavdelingene slitte og trenger en renovering. Det er både maling og gulvbelegg.

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Orkanger barnehage har tilgang til skogen og fjæra samt fasiliteter som Orklahallen, bibliotek med mer. Vi bruker nærområdet vårt aktivt.

Rianmyra: Fint uteareal, der deler av området som disponeres av storbarn ble renoverert i 2018.

Bekkfaret: Uteområdet på barnehagen framstår som slitte og det er fjernet leikeapparat grunnet råte i treverket. Det er investert i et nytt dissestativ. Området har fallmatt som er lagt med feil underlag. Dette medfører at de ikke ligger i ro og flyttes rundt på området av barn som oppholder seg i barnehageområdet utenfor åpningstid. Uteområdet har heller ikke universell utforming i forhold til barn som sitter i rullestol.

Det er planlagt en renovering høsten 2021 der det legges nytt underlag og et leikeapparat fjernes og erstatter med et nytt. Dette er planlagt med bruk av overskuddsfond.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Rianmyra: Det er for få parkeringsplasser. Det skaper farlige situasjoner på morgen og ettermiddag. Det parkeres langs veien. Det står to containere på parkeringsplassen som tar opp tre parkeringsplasser.

Bekkfaret: Etter utbygging av Coop Ekstra ble veien inn til barnehagen blindvei og gjennomkjøring unngås. I tillegg ble parkeringsplassen utvidet med ni plasser. Dette har gjort trafikksikkerheten meget bra.

Det at veien inntil barnehagen ble blindvei er det ikke alle som respekterer. Det kjøres bil over jordhaugen. Her må det på plass en bom eller en annen sperring som gjør det umulig å komme rett over parkeringsplassen.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Det er økt tilflytning til sentrum både fra andre kommuner, men også internt i kommunen. Det er en tendens til at flere vil bo i sentrum. Dette gjelder også flyktninger som flytter fra der de først ble bosatt.

Orkanger barnehage har en stor pågang etter barnehageplasser ved hovedopptak og det gir langt færre barnehageplasser ledig til rullerende opptak høsten 2021 enn tidligere år.

Barnehagen har behov for vedlikehold på småbarn i begge hus. Dette er de avdelingene som er eldst.

Uteområdet på Bekkaret trenger vedlikehold. Det er gjort vedtak om bruk av overskuddsfond. Dette vil gi området et stort løft, men det gjenstår fortsatt deler av området med behov for skifte av underlag og lekeapparater. Arbeidet som ble utført med underlaget er lagt feil og det gir utfordringer med at det løsner.

Evjen barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk


Evjen barnehage ble bygget i 2004. Barnehagen har fire avdelinger, to småbarn og to storbarn. I 2007 overtok kommunen Kløvrevollen barnehage og ble frem til nedleggningen i 2017 drevet som avdelinger ved Evjen barnehage.

Kårenden ble etablert *midlertidig* for rullerende opptak i 2012 og består i dag av tre småbarnsavdelinger. Det er ikke i henhold til arealnorm på småbarn, men gir totalt sett det beste tilbudet for de yngste barna.

I dag drives barnehagen med syv avdelinger. Tre avdelinger for storbarn og fire avdelinger for småbarn.

Beliggenhet

Emmavegen 14, vis a vis Evjen skole.



Barnetallsutvikling og kapasitet

Tabellen viser barnetallet per 15. desember (Årsmelding). I vårhalvåret økes barnegruppen som følge av rullerende opptak med opptil åtte-ni barn.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	50	53	45	43	40	40	50
Storbarn	67	59	80	85	86	79	67
Sum samlet	117	112	125	128	126	119	117

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2004 og 2012 (Kårenden - brakkerigg)
Brutto areal (BTA)	1157 m ² (397 m ² Kårenden - 760 m ² hovedbarnehagen)
Netto areal (NTA)	
Grunnflate	
Areal oppholdsrom for barn	550,8 m ²
Areal per barn (m ²)	4,34 m ² (127 barn - våren 2021)
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	49,10 m ² (Arbeidsrom ansatte 22,7 m ² - fordelt på 15 ansatte med planleggingstid)
Uteareal	
Annet areal som barnehagen disponerer	
Digital infrastruktur	
Miljøretta helsevern	
Pågående eller planlagte arbeider.	

Oppholdsrom for barn

Det er knapt med oppholdsareal til dagens drift. På Kårenden er det 4,31 m² per barn – arealnorm for barn under tre år er 5,33 m². Evjen barnehage ble bygget for to avdelinger med barn over tre år og to avdelinger under tre år. Drives i dag med tre avdelinger for storbarn og en småbarnsavdeling. Det er knapt med areal på team Mix.

Personal- og administrasjonsareal

Generelt lite areal satt av til personal. Administrasjon/kontorareal er på 49,10 m² (Arbeidsrom ansatte 22,7 m² - fordelt på 15 ansatte med planleggingstid). Garderober og toalett er heller ikke tilfredsstillende jamfør vernerunder 2019 og 2020, innspill kostnadskrevende tiltak til arbeidsmiljøutvalget.

Miljøretta helsevern

Godkjent 02.10.2010.

Forebyggende brannvern

Siste tilsyn november 2013. Egenrapportering etter dette. Årlig kontroll brannsentral, sist 23.02.2021.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Sanitære forhold og garderobeløsninger for ansatte Jamfør vernerunder	Påbygg garderober, toalett. Hovedhuset ved Evjen barnehage gir i dag tilbud til 90 barn og har 22 ansatte. Det er et personaltoalett tilgjengelig på administrasjonsfløy for de ansatte, i tillegg benytter ansatte samme toalett som barna som følge av tilgjengeligheten til avdelingen. Det er åtte toalett tilgjengelig, for barn (og ansatte) og dette oppleves som utilstrekkelig.	2 000 000	Eget prosjekt
Uteområde småbarn	Utfordringer dekke, gress/grus. Asfaltstripe i forhold til sykling for de minste+ port mot skolebygget	100 000	Barnehagebruksplan
Asfaltering parkeringsplass Evjen barnehage/ Evjen skole	Felles parkeringsplass ved skolen må asfalteres. Nesten ufremkommelig i perioder på grunn av hull.	625 000	Barnehagebruksplan
Gulvbelegg Kårenden	Vanskelig å holde rene, krevende å vaske for renhold. Dårlig standard i utgangspunktet. Midlertidig bygg.	150 000	Barnehagebruksplan
Innervegger	Male innervegger, gammel del	900 000	Barnehagebruksplan
El anlegg	Skifte til Led lys	190 000	Barnehagebruksplan
Nytt kjøkken	Skifte kjøkken på gammel del	380 000	Barnehagebruksplan
Vannkum utenfor Rasmusrommet	Jordfyllinger, port, skifte vannkum	105 000	Barnehagebruksplan
Yttervegger Kårenden	Male yttervegger Kårenden	220 000	Barnehagebruksplan
Grillhytte/grillplass	Ny grillhytte Det kan ikke fyres bål lenger på grillplassen til barnehagen etter nybygg på Evjen skole. Røyken går til ventilasjonsanlegget deres og skaper dårlig innelima på skolen. enden av hovedhuset.	125 000	Barnehagen
Veranda mot sør, ved Rasmusrommet	Utfordringer plen - behov for skjermet spiseplass ute i le for vinden	40 000	Barnehagen
Yttertak	På boder og gammel del	290 000	Teknisk, driftsbudsjett
Yttervegger hovedhuset	Skifte kledning på en vegg + vindskier og maling	190 000	Teknisk, driftsbudsjett
Fast inventar Kårenden	Male kjøkken, montere plate mellom skap og benk	15 000	Teknisk, driftsbudsjett

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Barnehagens uteareal er flatt, med to oppbygde høyder. Har utfordringer med overvann om vinteren og det er vanskelig å få det grønt i lekesonen for ett- og toåringene. Uteområdet fungerer godt, og vi har tilgang til både lekeplasser i nærområdet og grillplass i Trollskogen ved sone fem.

Barnehagen har en sykkelsti rundt huset. Barnehagen ble opprustet i 2018 med ballbinge og bytte av fallunderlag på fremsiden av barnehagen. Barnehagen har egen sone for ett- og toåringene. Lekeapparat er fra 2004. En foreldrebygd skute ble flyttet fra Kløvervollen barnehage ved nedleggelsen i 2017.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Ankomsten til barnehagen er preget av mye trafikk i forbindelse med skolestart/slutt.

Hovedparkeringsplassen er gruslagt, noe som skaper jevnlig utfordringer med dekke. Vi oppfordrer foreldre til å rygge inn når de parkerer som et trafikksikkerhetstiltak.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnehagen ligger sentral på Orkanger, og hovedopptak og rullerende opptak de siste årene har bidratt til full kapasitet. Vi har knapt med leke- og oppholdsareal i forhold til dagens drift. Det er ikke tilfredsstillende areal for personal, verken når det gjelder toalettforhold, garderober eller arbeidsrom. Dette er beskrevet i de siste års vernerunder, også sendt til kommunens arbeidsmiljøutvalg.

Grøtte barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Flere korttidsbarnehager ble lagt ned og Grøtte heldagsbarnehage ble startet opp på Kongshaugen i august 1996 med 15 barn og fire ansatte.

Fra høsten 2005 ble det økt med en til to avdelinger per år, til det høsten 2009 var syv avdelinger. Da var halve barnehagen i nytt bygg fra august 2009.

I andre etasje er det personaldel med personalrom, handikoptolett, to garderober (damer/herrer), to kontor, arbeidsrom ansatte, møterom og kopirom/lager. Det er heis opp til andre etasje.

Da småbarnsavdelingene var ferdig bygd i november 2014, ble det åtte avdelinger med 160 plasser. Fire småbarnsavdelinger og fire storbarnsavdelinger.

Beliggenhet

Kongshaugen, på Fannrem. Ligger ved siden av Grøtte skole.



Barnetallsutvikling og kapasitet

Har hatt noe ledighet om høsten. Har vært full ved rullerende opptak, fra januar til juli. Fra 01.08.2021 er barnehagen tilnærmet full. Dette fordi Liavoll barnehage på Fannrem legges ned sommeren 2021. Det blir spennende å se utviklinga her, men regner med at barnehagen blir full i årene som kommer.

Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	57	58	44	55	60	59	58
Storbarn	98	102	116	107	95	98	104
Sum samlet	155	160	160	162	155	157	162

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	Storbarnsavd. og andre etasje ferdig i august 2009. Småbarnsavd. Ferdig i november 2014.
Brutto areal (BTA)	1359 m ² (I tillegg gym.sal = 210 m ²)
Netto areal (NTA)	
Grunnflate	1549 m ²
Areal oppholdsrom for barn	1359 m ²
Areal per barn (m ²)	8,0 m ² per barn
Tilfluksrom	Ja har ett i gamle kjeller under gymsal. Blir brukt som lagerrom.
Areal til administrasjon	190 m ² Teknisk rom ligger også i andre etasje

Uteareal	Cirka 10 000 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Gymnastikksal fra 1970. Brukes av småskolen ved Grøtte skole og Grøtte barnehage.
Digital infrastruktur	Bredbånd.
Miljøretta helsevern	Barnehagen godkjent 2015
Pågående eller planlagte arbeider	Ingen

Oppholdsrom for barn

Seks avdelinger (fire småbarn og to storbarn) har grovgarderober, garderober, oppholdsrom, oppholdsrom med kjøkken og grupperom.

To avdelinger har grovgarderober, garderober, oppholdsrom og deler på et stort rom med felles kjøkken. Brukes også til lekerom/smartboard med mere.

På storbarn har de et bibliotek som deles.

På småbarn har de ett aktivitetsrom (gym.rom) og malerom som de deler.

Personal- og administrasjonsareal

I andre etasje er det personaldel med personalrom, handikaptaolett, to garderober med dusj (damer/herrer), to kontorer, arbeidsrom ansatte, møterom og kopirom/lager. Det er heis opp til andre etasje.

Miljøretta helsevern

Tilsyn og Godkjent mai 2015.

Forebyggende brannvern

Siste tilsyn var 21.11.2018.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Ny varmekilde	Varmepumpe er defekt. Pris avhengig av hvilken ny varmekilde en velger.	500 000	Prosjekt
Asfaltering	Asfalt ved inngangene mellom portene. Asfalt på parkeringsplass for foresatte og parkeringsplassen til ansatte.	1 200 000	Prosjekt
Gymnastikksal	Nytt gulv. Hull i gulvet, utslitt. Er fra 1970. Brukes av Grøtte skole og barnehagen.	225 000	Barnehagebruksplan
Solskjerming	Solskjerming på felles-kjøkkenet på storbarns-siden. Og på flere småbarnsavd. Mangler dette.	135 000	Barnehagebruksplan
Utebod	En utebod i nærheten av amfi/sykelsti. Mangler lagring for sykler / akematter og ev vogner barna sover i på storbarnsavd.	350 000	Barnehagebruksplan
Tak, yttervegger	Maling	700 000	Barnehagebruksplan
Gulv, teppesoner	Utslitt to avdelinger, skiftes	115 000	Barnehagebruksplan

Øvre port	Støype fundament så porten blir fast. Beveger seg nå i forhold til årstid.	50 000	Barnehagebruksplan
Nytt dissestativ+ utelys	Et dissestativ med to disser er råtnet opp. Er fra 2007.+ utelys	36 000	Barnehagen

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Har mye skog og naturtomt innenfor gjerdet. Har hinderløype, dissestativ for storbarn og småbarn, klatrestativ med sklie for storbarn, en for småbarn, asfaltert sykkelbane med rundkjøring (vaskehall og bensinstasjon), mange småhus i skogen, fotballbane med mål og ballvegg, et amfi og fire sandkasser. Utenfor småbarnssiden er det et eget inngjerdet uteområde for småbarn med ei bru, sklie, akebakke og sandkasse. Det er ei grillhytte i skogen, og en egen bålpanne.



Utenfor gjerdet har barnehagen skog, marka og uante muligheter til å dra på tur. Er nære sentrum på Fannrem med Tusenårsstedet, butikk og Felleskjøpet.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Den er god. Barnehagen ligger i utkanten for seg selv i skogen.

Har jobbet mye med trafikksikkerheten for et par år siden i forhold til de myke trafikantene. Det er nå på plass. Stor trafikk av biler og busser opp skolebakken på morgen og ettermiddag.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnehagen har et hus i god stand. De tiltakene som er nødvendige er nevnt under tiltak.

Det er en god søkermasse på barnehageplasser på Fannrem. Fra høsten 2021 legges Liavoll barnehage ned. Det vil gi fulle avdelinger og barnehagen kan ikke foreta suppleringsopptak til høsten. Alle barn i Grøtte krets, søker da på Grøtte barnehage. Blir spennende få se hva dette gjør med kapasitet på sikt.

Store barnegrupper er en utfordring. Etter bemanningsnorm og pedagognorm er det for store grupper i dag. Når barnehagen går fra 12 til 14 barn / 24 til 26 barn, må den ha en pedagog/fagarbeider til. Dette gjelder da på alle avdelinger, det vil si en økning på åtte ansatte. Det ikke budsjettert lønnsmidler til dette. En stor utfordring for Grøtte barnehage. I forhold til bemanning skulle den gått ned til 12 og 24 grupper.

Årlivoll barnehage

Generelt om barnehagen - Vormstad

Historikk

Barnehagen på Vormstad ble bygget i 1989, med oppstart august samme år.

Siden oppstart har den vært påbygd tre ganger. Siste påbygg ble ferdigstilt i januar 2020. Ut fra disse påbyggingene er ikke alle løsninger like optimale når det gjelder fysisk miljø.

Beliggenhet

Barnehagen ligger like ved Vormstad park, og har enkel tilgang til blant annet naturområder, butikk og gårdsbruk.



Barnetallsutvikling og kapasitet

Tallene gjelder høsten 2021, samt skolestartere høsten 2021. Det er ikke tatt med barn som står på venteliste og som har fått plass på andre barnehager.

Barnehagen har god søknad, og det er ikke plass til alle som søker barnehagen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	10	7	5	2	6	7	3
Storbarn	17	22	21	24	16	12	21
Sum samlet	27	29	26	26	22	19	24

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	1989
Brutto areal (BTA)	
Netto areal (NTA)	
Grunnflate	
Areal oppholdsrom for barn	174 m ²
Areal per barn (m ²)	
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	
Uteareal	3000 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Nei
Digital infrastruktur	
Miljøretta helsevern	Manglende solskjerming og berøringsfrie kraner.
Pågående eller planlagte arbeider	

Oppholdsrom for barn

Barnehagen har flere små rom for lek og aktivitet, slik at det er gode muligheter for å dele i mindre grupper. Det er spesielt viktig, da det enkelte år er stor spredning i alder, fra ett til seks år.

I januar 2020 ble ny grov- og fingarderobe ferdigstilt, og det ble frigjort et rom til vaskesentral.

Personal- og administrasjonsareal

Det er kombinert møterom, kontor og arbeidsrom for personalet. Styrer jobber for det meste på Svorkmo. Når møterom, kontor og arbeidsrom er i samme rom kreves det tilpasninger og smidighet. Dette løses godt når styrer også jobber der.

Det er lite areal til møter med flere deltakere, så da er det mest aktuelt å flytte arena (hvis ikke, må avdelingen brukes).

Miljøretta helsevern

Barnehagen er godkjent etter miljørettet helsevern, men ikke etter siste utbygging. Godkjent i år 1999.

Forebyggende brannvern

Høsten 2020 ble det montert nye seriekoblede røykvarslere. Det er ikke direkte varsling til brannvesenet. Dato for siste tilsyn er 20.11.2018.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tilstanden på bygget er forholdsvis god. Nesten alle gulvbelegg ble skiftet i forbindelse med den siste utbyggingen. Det ble også skiftet motor på ventilasjonsanlegget. I tillegg ble stellerom pusset opp i 2019, samt at nesten alle rom er malt i 2020. Alle hus er beiset i 2020. Avdelingspersonalet gjorde en fantastisk jobb under nedstengningen, og det ble benyttet midler fra barnehagens budsjett. Det er behov for oppussing av to personaltoalett/bad og tre toalett for barna.

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Skifte gjerde på nordsiden av huset	Det er nødvendig å skifte gjerde på nordsiden av huset. Det er for lavt og det har også skader enkelte plasser.	115 000	Barnehagebruksplan
Oppussing av toalett for barna	Det er behov for oppussing av tre toalett som barna bruker.	28 000	Barnehagebruksplan
Oppussing av personaltoalett og bedre dusjmuligheter	Det er behov for oppussing av personaltoalett og det er behov for å forbedre dusjmulighetene.	15 000	Barnehagebruksplan
Lekeapparater	Det er behov for flere lekeapparater og å bytte ut det ene huskestativet med noe annet.	500 000	Barnehagen
Berøringsfrie kraner	Alle kraner skiftes til berøringsfrie kraner (smitteverntiltak) - to stykk.	20 000	Barnehagen
Inventar er slitt	Innkjøp nye tripp-trapp-stoler, reoler med mere.	150 000	Barnehagen
IKT	Innkjøp av utstyr innen IKT for barna	100 000	Barnehagen
Spyling av tak	Taket er mosegrodd, og bør spyles.	25 000	Teknisk, driftsbudsjett
Forefallende vedlikehold	Det trekker veldig fra vindu på personalrom, dette må rettes på. Skifte tak over søppeldunker og ordne bedre adkomst.	15 000	Teknisk, driftsbudsjett
Fornye underlaget på sørsiden av huset	Fjerning av store trestubber og røtter. Nytt underlag og god drenering.	650 000	Eget prosjekt

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Barnehagen har separate uteområder på to sider av huset. På sørsiden er det lekeapparater, dokkestue, vognbu, utebod og grillhytte. På nordsiden er det naturtomt, oppbygd haug for blant annet aking, gapahuk, utebod og bål plass.

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2010
Brutto areal (BTA)	563 m ²
Netto areal (NTA)	
Grunnflate	
Areal oppholdsrom for barn	263 m ²
Areal per barn (m ²)	
Tilfluktsrom	Nei. Det nærmeste er i Svorkmo samfunnshus.
Areal til administrasjon	55,8 m ² (personalrom, arbeidsrom og kontor)
Uteareal	3000 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	
Digital infrastruktur	
Miljøretta helsevern	Manglende solskjerming (er ikke i orden) og berøringsfrie kraner.
Pågående eller planlagte arbeider	

Oppholdsrom for barn

Barnehagen har to avdelinger. Hver avdeling har sin base, samt at det er kjøkken og fire leke-/aktivitetsrom som er fellesareal. Det er mulig å dele i små grupper.

Det er to rom som er temarom; verksted og realfag.

Personal- og administrasjonsareal

Avdelingene har felles arbeidsrom og personalrom. Det er kontor, hvor styrer har sin arbeidsplass. Styrers kontor brukes også noen ganger til møterom. Barnehagen har ikke eget møterom.

Det er felles garderobe og toalett for avdelingene. Ett toalett for ansatte for lite.

Personal- og administrasjonsareal er samlet i egen sone.

Miljøretta helsevern

Godkjent i 2012.

Forebyggende brannvern

Dato for siste tilsyn er 20.11.2018.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Flere lekeapparater	Det er behov for å tilføre nye lekeapparater	600 000	Barnehagen
Berøringsfrie kraner	Alle kraner skriftes til berøringsfrie kraner (smitteverntiltak) – ti stk.	80 000	Barnehagen
Noe slitt inventar	Innkjøp av nye tripp-trapp-stoler, reoler med mere.	150 000	Barnehagen
IKT	Innkjøp av utstyr innen IKT for barna	150 000	Barnehagen
Forefallende vedlikehold	Det er behov for forefallende vedlikehold, som maling av vinduskarmer med mere.	40 000	Teknisk, driftsbudsjett

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Det er felles areal for småbarn og storbarn. Uteområdet mot sør har husker, klatrestativ, sandkasser, to trelavvoer, vippedyr, båter, lite lekehus, vippe og opparbeidet haug med sklie. Det er platt med bord og benker.

Det er også et areal mot nord, hvor det er grillhytte, gapahuk, bål plass og opparbeidet haug. Arealet brukes mest av storbarn.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Barnehagen deler parkeringsplass med Årlivoll skole. Trafikksikkerheten er forholdsvis god.

Noen ganger er det for få parkeringsplasser.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Det er et etterslep på vedlikehold og behov for fornyelse på uteområdet.

Når det gjelder barnetall, så har barnehagen god søknad. Det er ikke plass til alle som søker.

Løkken barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Løkken barnehage stod ferdig august 2012 og er en barnehage med fem avdelinger. Den het tidligere Kløverløkken barnehage.

Beliggenhet

Løkken barnehage ligger på tidligere tomte til Folkets hus ved Vemyrtoppen mellom Løkken og Bjørnli. Fin plass solmessig, men tungvint å komme til barnehagen for de som ikke har bil. Lange og bratte bakker fra Løkken og opp til barnehagen. Kort vei til turer i skog og mark med faste turplasser.



Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	26	25	20	22	22	23	7
Storbarn	41	37	44	37	45	36	42
Sum samlet	67	62	64	59	67	59	49

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2012
Brutto areal (BTA)	848 m ² inkludert 2. etasje.
Netto areal (NTA)	848 m ²
Grunnflate	700 m ²
Areal oppholdsrom for barn	308 m ²
Areal per barn (m ²)	Fem m ²
Tilfluktsrom	Har ikke eget tilfluktsrom
Areal til administrasjon	Kontor til styrer, kontor til pedagogiske ledere samt kopirom og møterom, cirka 35-40 m ²
Uteareal	600 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Disponer ingen andre areal
Digital infrastruktur	Dårlig bredbånd, rimelig bra med utstyr.
Miljøretta helsevern	Godkjent 24.05.2012
Pågående eller planlagte arbeider.	Skal bli en sandfanger ved porten for å unngå samling av vann i inngangspartiet.

Oppholdsrom for barn

Hver avdeling har eget oppholdsrom, det er et felles amfi samt et rom i gangen som brukes til oppholdsrom.

Personal- og administrasjonsareal

Trangt rom der de pedagogiske lærerne deler på arealet, et rom på cirka 8 kvadratmeter som deles på femseks ansatte. Styrer deler kontor med spesialpedagog. Personalrommet er stort og er inkludert arbeidsstasjoner for barne- og ungdomsarbeidere. Personalrommet har kjøleskap og oppvaskmaskin. Rommet brukes også som møterom ved for eksempel ansvarsgruppemøter og lignende.

Miljøretta helsevern

Ble godkjent i kommunestyret 24.05.2012 og ikke vært noe etter det.

Forebyggende brannvern

Siste branntilsyn 27.01.2020 og siste EL tilsyn 12.10.2020.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tilstanden på bygget er nå bra. Det var vannskader på tre avdelinger i fjor og disse ble reparert og satt i stand, så ting fungerer bra. En annen utfordring er at møterommet er lite, samt at det ligger ved personalrommet. Det er lytt mellom rommene. Det samme gjelder veggen mellom kontoret til styrer og pedagogiske ledere samt pedagogiske ledere og møterommet. Sliter litt med ventilasjon og dårlig luft, ansatte klager på hodepine.

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Lydisolering	Lydisolering av to kontor og et møterom i andre etasje, til sammen tre vegger.	120 000	Barnehagebruksplan
Solskjerming	Solskjerming på tre avdelinger	115 000	Barnehagebruksplan
Matter i grovgard	Fjernes da det er glipper og er vanskelige å renholde	162 000	Barnehagebruksplan
Port inngangsparti	Utskifting av port	90 000	Barnehagebruksplan
Gulvbelegg	Vinyl andre etasje+ trappeløp	50 000	Teknisk, driftsbudsjett

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Utearealet er stort og består av flatt og variert terreng med utelekeapparater spredt på hele området. Det er ei grillhytte oppe i skogen. Ved snørike vintre er det en utfordring at snøen går over gjerdet. Barna kommer seg lett over, både i retning mot Løkken, bratt skråning, og mot parkeringsplassen.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Stor parkeringsplass for både ansatte, foreldre og besøkende. Smal vei fra avkjøring og inn til barnehagen med en 90 graders sving som er uoversiktlig. Har skjedd flere små krasjer i den svingen. Ønske om å rette opp svingen. Ønske om bredere vei inn fra hovedveien og til barnehagen, se tiltak.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnetallet er den største utfordringen ved Løkken barnehage. For andre året på rad er det nedbemanning og de neste årene er det store kull som skal over til skolen, så dette med barnetallet bekymrer de ansatte. Bygningmessig og uteareal er det per dags dato ingen store utfordringer.

Å barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Å barnehage flyttet inn i gamle Å skole, etter at denne ble ombygd og oppusset til barnehage i 2015. To avdelinger.

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentralt plassert på Å, med gangavstand til matvarebutikk, kafe og gartneri. På samme tomte ligger den gamle gymsalen til skolen som idrettslaget Nor eier. Der får barnehagen disponere gymsalen. Fantastiske turmuligheter i nærområdet.



Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	10	9	9	9	10	7	4
Storbarn	20	19	18	16	10	16	15
Sum samlet	30	28	27	25	19	21	19

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2015
Brutto areal (BTA)	440 m ²
Netto areal (NTA)	352 m ²
Grunnflate	440 m ²
Areal oppholdsrom for barn	142,3 m ²
Areal per barn (m ²)	5,33 m ² for barn under tre år og 4,00 m ² for barn over tre år
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	77 m ²
Uteareal	2219 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Gymsalen til Idrettslaget Nor
Digital infrastruktur	Veldig dårlig og ikke minst tregt og kostbart. Dårlig kapasitet på fiber, og for få trådløse punkter med tanke på dekning. Det er
Miljøretta helsevern	Godkjent ved åpning i 2015
Pågående eller planlagte arbeider	Isolering og oppgradering av soveskur er i gang, skal være ferdig i uke 26. Det blir ikke den mest optimale løsningen for barnehagen, men utbedringene gjøres i henhold til bevilgende midler.

Oppholdsrom for barn

Å barnehage består av to avdelinger. Ei småbarnsavdeling og ei storbarnsavdeling. Begge avdelingene har grov- og fingarderobe, der fingarderoben kan brukes til lekeareal. Oppholdsrom/lekerom med kjøkken. Begge avdelingene har et lekerom som kan brukes som grupperom. I tillegg har storbarnsavdelinga et rom som kan brukes til leke/grupperom eller soverom ved behov. Småbarnsavdelinga har et soverom inne og et soveskur ute (som er under utbedring).

Personal- og administrasjonsareal

Andre etasjen i bygget inneholder blant annet personalrom, kontor, møterom og arbeidsrom. En garderobe med dusj, to toalett, derav et handicaptaolett. Det er heis opp til andre etasje.

Miljøretta helsevern

Søknad godkjent på juni i 2015.

Forebyggende brannvern

Har hatt papirøvelser med personalet, men ingen fysiske øvelser med barna.

Brannalarm sjekkes årlig. Siste kontroll var 26.01.2021.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Lysarmaturer på hele bygget	Skifte ut lysarmaturene på bygget, til led armaturer. Har hatt stor kostnad med utskifting av lysrør, da de går i stykker hele tiden.	60 000	Teknisk, driftsbudsjett
Skifte vindu	Vinduene er i dårlig forfatning. Rutene ble skiftet ved oppussingen i 2015, men ikke rammene i vinduet. Nå sprekker det opp. Trekkfulle rom. ENØK-tiltak.	385 000	Barnehagebruksplan
Matter i grovgarderoben	Må skiftes ut.	102 000	Barnehagebruksplan
Etterfylling av sikringssand	Det må etterfylles sikringssand i sandbassengene.	50 000	Barnehagen
Skifte til lysbrytere	Nesten alle rom har bevegelsesstyrt belysning. Det er ønske om brytere for å slå av/på og med dimmere.	100 000	Barnehagen
Datautstyr til barna	Oppdatere utstyr for pedagogisk opplegg.	50 000	Barnehagen
Tak over rampe til soveskur	Det er ønskelig med tak over rampen til soveskuret.	350 000	Prosjekt

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Det er felles uteområdet for begge avdelingene. En opparbeidet haug som blant annet gir fine akemuligheter. Asfaltert sykkelløype med bru. Mulighet for lek både oppå og under brua. To huskestativ med husker tilpasset ulik alder og antall barn, to sandkasser og to lekehus. Grillhytte i hjørnet av lekeplassen. En treplattung som er fin å sitte på ved for eksempel ettermiddagsmat. Lekeskur til oppbevaring av leker og utstyr.

Vi har et godt samarbeide med Idrettslaget NOR, og en aktivitetspark med fotballbane er under opparbeidelse utenfor barnehagens gjerde. Vi har kjøpt inn noen klatreapparat sammen, og barnehagen kan fritt bruke området.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

I og med at barnehagen ligger i sentrum av Å, er det en god del trafikk forbi. Det er redusert hastighet og forholdsvis oversiktlig. Det er gangvei parallelt med hovedveien. Barnehagen har egen parkeringsplass, men det blir utfordrende om vinteren når det legges opp store snøhauger på parkeringsplassen. Det er også mulighet for parkering ved levering og henting på nordsiden ved inngangen til småbarnsavdelingen.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnehagens største utfordring fremover er synkende barnetall. Det fødes for få barn i kretsen.

Utfordring med for lavt gjerde mot butikken når det er mye snø. Ungene klatrer over.

Andre utfordringer er satt opp i tiltaksdelen.

Grefstad barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Grefstad barnehage ble bygget i 2016. Fire avdelinger.

Beliggenhet

Barnehagen ligger ved siden av Meldal barne- og ungdomsskole, på Ekserplassen. Vi har et variert nærmiljø som kan brukes i hverdagen.



Barnetallsutvikling og kapasitet

Tallene er per 15. desember.

Vi flyttet inn i ny barnehage i 2016, med fire avdelinger.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	14	17	16	19	13	15	22
Storbarn	33	35	40	33	38	34	35
Sum samlet	47	52	56	52	51	49	57

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2016
Brutto areal (BTA)	791 m ²
Netto areal (NTA)	406,7 m ²
Grunnflate	482,8 m ²
Areal oppholdsrom for barn	266,9 m ²
Areal per barn (m ²)	5,33 m ² for barn under tre år og 4,0 m ² for barn over tre år
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	95,4 m ²
Uteareal	4520 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Disponerer ikke annet areal
Digital infrastruktur	Bredbånd
Miljøretta helsevern	Godkjent ved åpning i 2016
Pågående eller planlagte arbeider.	Nei

Oppholdsrom for barn

Barnehagen ble bygget i 2016. Hver avdeling har et oppholdsrom og et grupperom. Fingarderoben blir brukt til lek og samlinger. I tillegg er det et fellesrom som alle kan disponere.

Personal- og administrasjonsareal

Administrasjonsavdelingen består av kontor, arbeidsrom for pedagogene og kopirom. Det er et møterom i andre etasje, der det også er arbeidsplasser til personalet. De er et felles pauserom. Garderobe til personalet.

Teknisk rom og lager i kjeller.

Miljøretta helsevern

Godkjent ved tilsyn 26.09.2016.

Varslet tilsyn i 2020 ble avlyst på grunn av korona.

Forebyggende brannvern

Internkontroll elektro: 12.10.2020.

Årskontroll brannalarm; 26.01.2021.

Det er ikke gjennomført fysisk brannøvelse med barna i 2021. Det er gjennomført papirøvelse på personalmøte i august 2020.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Nye vindu på grupperom	Vinduene her kan ikke åpnes. Det er behov for å bytte ut til vindu som åpnes. Da kan grupperommene brukes mere.	120 000	Barnehagebruksplan
Plante tre	Vi har for lite beplantning og store tre på uteområdet. I tillegg til aktivitet i trærne, kan disse gi skygge på området.	80 000	Barnehagen
Skifte til lysbrytere	Nesten alle rom har bevegelsesstyrt belysning. Det er ønske om brytere for å slå av/på og med dimmere.	120 000	Barnehagen
Etterfylling av sikringssand	Det må etterfylles sikringssand i sandbassengene.	85 000	Barnehagen
Datautstyr til barna	Oppdatere utstyr for pedagogisk opplegg.	100 000	Barnehagen
Solskjerming over sandkassene	Bygge opp en pergola-løsning over sandkassene, for å skjerme mot sola.	90 000	Barnehagen

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal

Barnehagen har lekeområder på begge sider av huset. På fremsiden er det lekeapparater, lekehus, utebod og en haug for aking. Asfaltert sykkelsti. På baksiden av huset er det to lekeapparat, grillhytte og en liten akebakke.

Alle lekeapparater ble kjøpt inn ny ved innflytting i 2016. I tillegg har foreldregruppa laget noen lekeapparater ute.

Det mangler klatretrær på område, og muligheter for skygge på fremsiden av bygget.

Det er gode turmuligheter i nærområdet. Fotballplassen på Kølmoen, Kløvsteinbakken, elvepromenaden og i skogen rundt barnehagen. Det er gåavstand til butikker, kirken og sykehjemmet.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Barnehagen har egen parkeringsplass. Skolen er nærmeste nabo noe som fører til mye trafikk rundt barnehagen, både med busser, taxi og privatbiler. Det er nedsatt hastighet på veien og det er to fartshumper utenfor barnehagen. Det er to fotgjengerfelt over veien som kan brukes når barnehagen er på tur. Det er gangvei helt inn til sentrum.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnehagens største utfordring fremover er synkende barnetall. Det fødes for få barn i kretsen. Det går ut store kull de neste tre årene, og det blir mye ledig kapasitet. Det har de siste årene vært mer søknad fra Løkken, de ønsker barnehageplass på Grefstad barnehage fordi de skal gå på den offentlige skolen.

Barnehagen er ny, så det er ingen slitasje på bygget. Har ikke kommet helt i mål med ventilasjon og varme, så her har det vært noen utfordringer.

Andre utfordringer er satt opp i tiltaksdelen.

Storås barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Storås barnehage flyttet inn i gamle Storås skole august 2015. Den nyoppussede barnehagen har stort areal som gir gode muligheter for barns lek og læring.

Beliggenhet

Barnehagen har et stort og variert uteområde, i tillegg gir plasseringen unike muligheter i nærmiljøet. Barnehagen ligger i et boligfelt i Storås sentrum. I gåavstand finnes nærmiljøanlegg, to gapahuker, gårdsbruk, Heggøya med fotballhall og turstier i skogen og ved elva, og ikke minst Jøngfjellet for lengre turer.



Barnetallsutvikling og kapasitet

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	18	16	18	17	17	12	13
Storbarn	31	31	30	31	30	28	26
Sum samlet	49	47	48	48	47	40	39

Som tabellen viser er det nedgang i barnetall, og det er vanskelig å spå framover tid.

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	2015
Brutto areal (BTA)	650 m ²
Netto areal (NTA)	595 m ²
Grunnflate	650 m ²
Areal oppholdsrom for barn	277 m ² (med fingarderover)
Areal per barn (m ²)	5,33 m ² for barn under tre år og 4,00 m ² for barn over tre år
Tilfluktsrom	Nei
Areal til administrasjon	53 m ² kontor, arbeidsrom og møterom
Uteareal	
Annet areal som barnehagen disponerer	Gymsal i underetasjen som barnehagen og idrettslaget disponerer. Lagermuligheter i underetasjen og i den gamle sløydsalen i første etasje.
Digital infrastruktur	Veldig dårlig og ikke minst tregt og kostbart. Dårlig kapasitet på fiber, må få trådløse punkter med tanke på dekning. Det er ofte vanskelig å gjennomføre teamsmøter på ulike rom i bygget.
Miljøretta helsevern	Godkjent ved åpning i 2015
Pågående eller planlagte arbeider.	Skal skifte til ledlys på møterom- lysarmatur utrift Dugnad på å flytte den ene haugen opp på den andre, planeres før såing. Må stenges av i sommer.

Oppholdsrom for barn

Store oppholdsrom, et grupperom på storbarns, to grupperom på småbarnsavdelingene, små grovgarderover, spesielt på småbarns. Fingarderobene blir også benyttet som lekeareal.

Personal- og administrasjonsareal

Består av personalrom, kontor, møterom, arbeidsrom, kopirom, teknisk rom og to lagerrom.

Personalrommet har en egen kjøkkenkrok, og det benyttes til møterom ved behov.

Møterommet blir brukt til førskolegruppa. Noe som selvsagt ikke er optimalt.

Miljøretta helsevern

Ble godkjent i 2015.

Vernerunde hver høst.

Forebyggende brannvern

Egenmeldt brannsyn februar 2016.

El-tilsyn: Godkjent 12.10.2020.

Årskontroll brannalarmanlegg 27.01.2021.

lekestue for de minste barna. Rundt haugen er det laget sykkelbane. Området er inndelt i to soner (uten gjerde) ett for småbarn og ett større område for de større barna.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Ankomsten til barnehagen er bra. Det er tre parkeringsplasser, der den ene er handicapparkering, og det dekker barnehagens parkeringsbehov. Veien fra hovedparkeringsplassen og opp til handicapparkering og grind i nord er stengt med skilting. Handicapplassen er sjelden i bruk. Veien og plassen brukes til varelevering og parkering for tekniske tjenester.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Nedgang i barnetall er som sagt den største utfordringen, og det er selvsagt vanskelig å spå framtida. Bygningen har bra standard da den er forholdsvis ny, men det er klart en må påregne reparasjoner og vedlikehold i nærmeste framtid. En del vinduer som ikke er skiftet siden skolen ble bygd i 1982 fører til trekk og høyere strømforbruk.

Det er stor slitasje på klatrestativ og annet utstyr i uteområde som krever utskifting etter hvert.

Krokstadøra barnehage

Generelt om barnehagen

Historikk

Barnehagen ble bygget i 1991. Det har vært stabilitet blant ansatte, da noen av de som er ansatt i dag var med fra starten av. Barnetallet har også holdt seg stabilt de siste årene. I starten var det mellom 25-30 på det meste. Uteområdet har i løpet av årene blitt oppgradert med lekestativ og gapahuk samt ny lekestue.

Beliggenhet

Barnehagen ligger ved kommunehus og skole. I tillegg er det tilgang til sjø, fjell/skog og ei øy i elva i umiddelbar nærhet. Gårdsdrift og lamming er også tilbud som kan benyttes. Det har de siste årene blitt gjort mye oppgradering bygningsmessig og i uteområdet, slik at det i dag fremstår som bra.



Barnetallsutvikling og kapasitet

Barnetallet har holdt seg stabilt de siste årene.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Småbarn	6	7	5	8	6	5	4
Storbarn	10	7	9	11	11	12	8
Sum samlet	16	14	14	19	17	17	12

Barnehagebygget

Data om bygg og anlegg

Byggeår	1991
Brutto areal (BTA)	301 m ²
Netto areal (NTA)	270 m ² . Av dette:
Grunnflate	301 m ²
Areal oppholdsrom for barn	Småbarn - 80 m ² Storbarn – 78 m ²
Areal per barn (m ²)	
Tilfluktsrom	Ingen
Areal til administrasjon	Kontor 10 m ² og personalrom 15 m ²
Uteareal	3548 m ²
Annet areal som barnehagen disponerer	Garderobes, grovgarderobes, nytt vognlager, WC og utelager.
Digital infrastruktur	Fiber
Miljøretta helsevern	Inneklimatemålinger, HMS, og målinger gjennomført av mattilsynet
Pågående eller planlagte arbeider.	Ventilasjonsanlegg/inneklimate. Alle dører både innvendig og utvendig bør skiftes. Maling av vinduer utvendig. Slitte og hardt gulvbelegg. Behov for nytt stellebord.

Oppholdsrom for barn

Hver avdeling har sitt oppholdsrom. Kjøkkenområdet kan også benyttes som fellesareal/oppholdsrom.

Personal- og administrasjonsareal

Styrer har eget kontor på 10 kvadratmeter. Personalrommet brukes til kombinert personalrom og arbeidsplasser.

Miljøretta helsevern

Vernerunder gjennomføres hver høst. Barnehagen skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av 2021.

Forebyggende brannvern

Siste brannvern ble gjennomført 29.09.2017. Det er ikke egen brannvernleder med kurs på barnehagen, men styrer har hatt denne funksjonen.

Tilstanden og utfordringer med bygget

Tilstanden på bygget er god etter siste års renovering både ute og inne. Noe som ifølge vaktmester bør gjøres er ført inn i tabellen under:

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig
Dører, innvendig	Skifte av 22 stk (alle)	190 000	Teknisk, driftsbudsjett
Vinduer	Maling utendørs	10 000	Teknisk, driftsbudsjett
Mose på tak	Spyl og impregnering	35 000	Teknisk, driftsbudsjett
Gulvbelegg	Harde og slitte	220 000	Barnehagebruksplan
Dissestativ og stellebord må skiftes	Dissestativ og stellebord må skiftes	50 000	Barnehagen

Nye tiltak 2024

Tiltak	Hva gjøres	Antatt kostnad	Ansvarlig

Barnehagens uteareal



Barnehagen har et stort og flott uteareal på cirka 3,5 mål, som blant annet består av amfi/akebakke. Det er gapahuk og ei lekestue på området. Trebåt, lekestativ, to sandkasser og humpedisje. Videre er det utebenker og bålpanne. Noen busker å leke i, samt ufo og vanlige disser. Barnehagen ligger slik til at det er kort vei til både fjære, elv, skog og skolens lekeområde. I elva er det et område som heter Storøya, som disponeres fritt sammen med skolen. Blir også nærmeste nabo til den planlagte aktivitetsparken som kommer på Krokstadøra.

Trafikksikkerhet ved barnehagen

Personalet og foreldre bruker samme parkering. Kun en stripe med asfalt er lagt ved parkeringsplass i stedet for hele parkeringsområdet. Personalet bruker den kommunale parkeringsplassen så langt det lar seg gjøre.

Barnehagens utfordringsbilde framover

Barnetallet er et utfordringsbilde, men prognosene viser nå stabilt barnetall, men dette er vanskelig å spå frem i tid. Nok bemanning er også en utfordring opp mot budsjett, da barnehagen må ha en

minimumsbemanning for å kunne drive forsvarlig. En mindre barnehage koster mer å drifte enn en større barnehage, noe som også kommer fram i Kostra-tallene. Sammenslåing av avdelingene påvirker både drift og kvalitet på pedagogisk opplegg.

Handlingsdel - revideres desember 2022

Tiltak prioritert 2023

Prioritert	Barnehage	Tiltak	Hva gjøres?	Antatt kostnad
1	Gjølme	Uteområdet ved Utsikten, behov for ny kum	Installere overvannskum	80 000
2	Gjølme	Kum ved Sjøstjerna	Det må legges ned en synkekum for å ta unna overflatevann ved inngangspartiet	50 000
3	Storås	Grave dypere synkekum	Synkekummen fungerer ikke, det blir dype dammer om våren, og det er en risiko for barna	60 000
4	Evjen	Vannkum utenfor Rasmusromme	Vannkum utenfor Rasmusromme, jordfylling, port	105 000
5	Løkken	Utskifting av port i gjerdet/inngangsparti	Skiftes ut sammen med masseskifting	90 000
6	Evjen	Port mot skolebygget	Ny port må monteres, og påfyll av jord	60 000
7	Gjølme	Port mot p-plass	Ny port mot p-plass	50 000
8	Grøtte	Port utbedres	Port oversiden av barnehagen utbedres	50 000
9	Vormstad	Skifte gjerde på nordsiden av huset	Det er nødvendig å skifte gjerde pga at det er for lavt og skadet noen steder	115 000
10	Bekkefaret	Uteområdet	Gjerdet rundt barnehagen må skiftes ut	200 000
11	Storås	Brannvarsling i sokkelen+ branndør	Seriekobling av varslere 10-15 stk	85 000
12	Løkken	Solskjerming	Solskjerming på 3 avdelinger	115 000
13	Grefstad	Nye vindu på grupperom	Vinduene kan ikke åpnes. Behov for å bytte ut til vindu som kan åpnes	120 000
14	Grøtte	Gulv, teppesoner	Utslitt på 2 avdelinger, skiftes	115 000
15	Å	Matter i grovgarderoben	Må skiftes	102 000
16	Løkken	Matter i grovgarderoben	Fjernes og erstattes da det glipper og vanskelig å renholde	162 000
17	Rianmyra	Renovering av to avdelinger	Skifte panel, maling og nytt golvbelegg+ veggfestede benker i garderoben	350 000
18	Bekkefaret	Alle skyvdørsgarderober skiftes	Alle skyvdørsgarderober er utslitt og må skiftes	100 000
19	Rianmyra	Vognbu	Bygge om vognbu for å få flere vogner i bua. Dette for at de ikke skal stå i garderoben	190 000
20	Evjen	Uteområde småbarn	Utfordringer dekke, asfaltstripe i forhold til sykling	40 000
21	Gjølme	Maling av Utsikten	Utvendig maling av bygget er nødvendig	190 000

22	Storås	Gamle vindu	Mange av vinduene er fra 1982, og er trekkfulle og dårlige. Bør skiftes	250 000
Totalt				2 679 000

Uprioriterte tiltak 2023-2024

Barnehage	Tiltak	Hva gjøres?	Antatt kostnad	
Gjølme	Kjøkken storbarn	Kjøkkeninnredning er utslitt og må byttes. Kjølerom må byttes, eventuelt til to kjøleskap.	250 000	
Gjølme	Gjerde/grind mellom barnehagen og skolens uteområde	Må detaljplanlegges	90 000	
Gjølme	Kjøkken Utsikten	Kjøkkeninnredning er meget slitt. Må byttes innen 3-4 år.	350 000	
Rianmyra	Maling	Vedlikehold storbarnsavdelinger og fellesrom	250 000	
Bekkfaret	Asfaltering	Asfaltering av p-plass	40 000	
Evjen	Male innervegger i gammel del	Male innervegger	900 000	
Evjen	Nytt kjøkken gammel del	Skifte kjøkken team Mix	380 000	
Evjen	Yttervegger males	Male yttervegger Kårenden	220 000	
Grøtte	Ny varmekilde	Varmepumpe er defekt. Pris avhengig av hvilken ny varmekilde en velger.	500 000	
Grøtte	Gymsal	Nytt gulv. Hull i gulvet, utslitt. Er fra 1970. Brukes av Grøtte skole og barnehagen.	225 000	
Grøtte	Utebod	En utebod i nærheten av amfi/sykelsti. Mangler lagring for sykler / akematter og ev vogner barna sover i på storbarnsavd.	350 000	
Grøtte	Tak, yttervegger	Maling	700 000	
Gjølme	Uteområdet ved Utsikten	Det er behov for grunnarbeid før lekeapparatene plasseres ut	150 000	
Å	Skifte vindu	Vinduene er i dårlig forfatning. Rutene ble skiftet ved oppussingen i 2015, men ikke rammene i vinduet. Nå sprekker det opp. Trekkfulle rom. ENØK-tiltak	385 000	
Krokstadøra	Gulvbelegg	Harde og slitte	220 000	
Totalt				5 010 000

Større prosjekt

	Barnehage	Tiltak	Hva gjøres?	Antatt kostnad
1	Evjen	Sanitære forhold og garderobeløsninger for ansatte Jamfør vernerunder	Påbygg garderober, toalett. Hovedhuset ved Evjen barnehage gir i dag tilbud til 90 barn og har 22 ansatte. Det er et personaltoalett tilgjengelig på administrasjonsfløy for de ansatte, i tillegg benytter ansatte samme toalett som barna som følge av tilgjengeligheten til avdelingen. Det er åtte toalett tilgjengelig, for barn (og ansatte) og dette oppleves som utilstrekkelig.	2 000 000
2	Bekkefaret	Vinduer	Det er vinduer fra 1985 i gammel del av barnehagen. Det trekkes fra de største vinduene på avdelingen. På sikt bør vinduer i gammelt bygg skiftes. Ellers fremstår begge småbarnsavdelingene slitte og trenger en renovering. Det er både maling og gulvbelegg	2 100 000
3	Grøtte	Ny varmekilde	Varmepumpen er defekt, prosjektering	500 000
4	Vormstad	Fornye underlaget på sørsiden av huset	Fjerning av store trestubber og røtter. Nytt underlag og god drenering.	650 000
5	Storås	Nytt soveskur	Nytt soveskur til 15 vogner	650 000
6	Grøtte	Asfaltering	Asfalt ved inngangene mellom portene, parkeringsplassen for foresatte og ansatte	1 200 000
7	Å	Tak over rampe til soveskur	Tak over rampe til soveskur	350 000
	Totalt			7 450 000